

31.OKT.2000 13:43

+47 23111010
OLJE- OG ENERGIDEP. 47 22249565

NR.012 S.2/3

5314
KDB 1069

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLOENS GT. 8, TLF. (02) 34 80 90 - TELEKS 21488 OEDEP N - TELEFAX 34 86 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP, 0033 OSLO 1L/L Søre Sunnmøre Kraftlag
Postboks 10

6080 GURSKØY

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved over)

Dato

OED 90/6242 / EV CRB
"gjerdsvik" / 220 JAN. 1991
30.01.1991L/L SØRE SUNNMØRE KRAFTLAG
MANØVRERINGSREGLEMENT FOR SÆDALSVATN I GJERDSVIKVASSDRAGET
(VASSDRAG NR. 096.4Z) *Gjerdsvikelva*

Det vises til søknad av 09.11.90 til Norges vassdrags- og energiverk om å endre manøvreringsreglementet for Sædalsvatnet til en senkning med 29,44 m. mellom kote 206,39 og kote 176,95.

Ved kgl.res. 12.06.53 fikk L/L Gjerdsvik Kraftverk tillatelse til å erverve bruksrett til Gjerdsvikvassdraget og til å senke Sædalsvatnet 31,3 m fra normalvannstand, fra kote 206,3, til kote 175,0.

L/L Gjerdsvik Kraftverk ble oppløst 01.01.64, og rettighetene ble fra samme dato overdratt til L/L Søre Sunnmøre Kraftlag.

Kraftlaget har søkt om at LRV heves fra kote 175,0 til 176,95. Det vises til problemene som oppsto under nedtappingen av magasinet i forbindelse med lukereparasjonen i sommer, da det ikke lot seg gjøre å senke vannstanden så langt ned som planlagt. Kraftlaget har vist til at det er teknisk meget vanskelig å senke tunnelterskelen til kote 175, både pga. en udetonert sprengladning, og fordi bunnforholdene gjør det meget vanskelig å komme til med maskiner for å rydde etter en evt. sprengning, som i tilfelle må skje med vannet helt nedtappet.

Sædalsvatnet er høyt regulert, - i utgangspunktet ville magasinet tilsvare over 86 % av normalt årstilløp, og selv med redusert senkning vil magasinprosenten ligge på ca. 84. Olje- og energidepartementet er derfor enig med kraftlaget og NVE i at det er lite å vinne ved å senke tunnelutslaget, - i alle tilfelle vil fordelene ikke kunne tenkes å stå i et rimelig forhold til kostnadene.

Når det gjelder HRV, går det av kraftlagets brev frem at denne ligger 9 cm over konsedert nivå, trolig pga. nivellementsfeil under anleggstiden. Olje- og energidepartementet finner i likhet med NVE liten grunn til å gjøre innsigelser mot dette

siden forholdet har bestått i langt over 30 år og evt. mellom-
verende med tredjemann må antas å være gjort opp forlengst.

Olje- og energidepartementet finner på denne bakgrunn å kunne
gi tillatelse til den omsøkte endring. Post 1 i manøvrerings-
reglementet vil etter dette lyde:


"Reguleringsmagasin

Magasin	Nat. vst.	Reguleringsgrenser	
		Øvre	Nedre
Sædalsvatn	206,3	206,39	176,95

Høydene refererer seg til Statens kartverks høydesystem.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige
vannstandsmerker som det offentlige godkjenner."

Etter fullmakt


P.H. Høisveen


Harald Solli

Kopi:NVE